



Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie
Communauté d'intérêts de l'Industrie Suisse du Parquet
Comunità d'interesse dell'Industria Svizzera del Parchetto

www.parkett-verband.ch | www.holz-parkett.ch

ISP Administration, Gurzelngasse 27
Postfach 1355, CH-4502 Solothurn
Telefon 032 621 99 40, Fax 032 623 46 09

Mail info@isp-admin.ch

ISP Technik, Winterhaldenstrasse 14A
Postfach 218, CH-3627 Heimberg
Telefon 033 438 06 40, Fax 033 438 06 44

Mail isp@bluewin.ch

Risiken bei Oberflächenrenovierungen von Parkett

Der grosse Vorteil von echtem Parkett (mit mindestens 2,5 mm Nutzholz) ist, dass nach Jahren der Nutzung Renovierungen durch maschinelles Abschleifen und Neubehandeln der Oberfläche durchgeführt werden können.

Bei der Sanierung von älteren Parkettböden (meist mindestens 10 - 20 Jahre alt) bestehen während oder nach einer Oberflächenrenovation gewisse Risiken, welche zum Teil nicht voraussehbar sind.

Durch das Schleifen mit der grossen Walzenschleifmaschine entstehen Kräfte und Vibrationen, welche in die Parkett- und Unterkonstruktion abgeleitet werden. Mit der nachfolgenden Oberflächenbehandlung (z.B. mit Wasserlacken) werden weitere neue Spannungen im Holz erzeugt.

Eventuelle Folgeschäden müssen nicht sofort auftreten, sondern können auch erst später, d.h. innerhalb von Monaten oder den ersten Jahren sichtbar werden.

Mosaikparkett / Lamparkett

Die Lamellen aus Massivholz sind stumpf gestossen. In früheren Jahren wurden diese Parkettarten oft mit Lösemittelebkleber verklebt. Der Nachteil dieser, und zum Teil auch anderer Klebstoffe ist, dass sie mit den Jahren verspröden, d.h. an Qualität und Klebkraft verlieren.

Durch die oben beschriebenen Kräfte kann es zum Bruch im Klebstoff kommen und das Parkett kann sich, meist grossflächig, ablösen.

Mehrschichtparkett

In der Parketherstellung werden und wurden die Decklamellen mit unterschiedlichen Klebstofftypen auf das Trägermaterial verleimt. Einige nicht sehr hochwertige Kleber verlieren mit der Alterung an Qualität. Sie verspröden zum Beispiel oder verlieren an Klebkraft.

Bei den während der Oberflächenrenovation entstehenden Kräfte und Spannungen kann es im Extremfall zu Ablösungen von Deckschichten kommen.

Eine vorgängige Prüfung der Verklebungsqualität ist aber leider nicht möglich.

Echtholz- / Furnierparkett

Die Nutzholzschicht misst <2,5 mm, oft sogar <1 mm. Bei den meisten Produkten kann deshalb kein Holzschliff durchgeführt werden.

Ob und welche Renovationsmöglichkeiten vorliegen, sollte über den Hersteller abgeklärt werden.

(Die gleiche Problematik liegt vor bei alten, bereits renovierten Parkettböden mit unbekannter Nutzholzstärke.)

Räucherholz

Räucherholz ist chemisch behandelt. Beim Renovieren der Oberfläche mit einem Holzschliff können geringe Mengen der Behandlungskemikalie freigesetzt und diese anfänglich riech- und wahrnehmbar werden. Nach einigen Tagen Raumlüften verschwinden allfällige Geruchsemissionen jedoch wieder vollständig.

Vorsicht: Bei oberflächengeräuchertem Parkett können nach einem Schleifen Farbdifferenzen auftreten.

Folgerungen

Parkett mit Ablösungen ist in der Regel nicht mehr reparierbar, da die Beschädigungen über die ganze Fläche auftreten. Ein Totalersatz wird in diesen Fällen unumgänglich.

Tritt ein Folgeschaden bereits während der Oberflächenrenovation ein, ist die Arbeit zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit dem Auftraggeber abzuklären.

Erfolgt ein Schaden erst später, und ist der Mangel aus der Oberflächenrenovation erwiesen, sind rechtliche Abklärungen zur Kostenregelung empfohlen, bevor eine Sanierung ausgeführt wird.